

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/409/2019

Lokalita: **Chomutovice**

Číslo vzorku: **LL1/409/2019**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **11.2.2019, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **14.2.2019 - 18.2.2019**

Vzorek převzal(a): **12.2.2019, Tomáš Mařík**

Druh kameniva: ---


Frakce kameniva: **Kamenité podorničí**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
63	96
31,5	78
16	54
8	40
4	31
2	25
1	19
0,5	15
0,25	13
0,125	12
0,063	11,2



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,6
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	11,2

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

18.2.2019 Zpracoval(a) **Jan Hejlek**

18.2.2019 Schválil(a) **Jan Hejlek**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.:+420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel:+420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100