

## Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Číslo:

LL3/263/2019

Lokalita: **Chornice**

Číslo vzorku: **LL3/263/2019**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **23.4.2019, Libor Jendřejas 13/ASPK/2013**

Vzorek zkoušen: **24.4.2019 - 25.4.2019**

Vzorek převzal(a): **24.4.2019, Martina Bauerová**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 8 mm**

Poznámka: Roční zkouška

### Zrnitost kameniva


dle ČSN EN 933-1

| Síto [mm] | Propad [%] |     |
|-----------|------------|-----|
| 2D        | 16         | 100 |
| 1,4D      | 11,2       | 100 |
| D         | 8          | 100 |
| D/1,4     | 5,6        | 100 |
| D/2       | 4          | 94  |
|           | 2          | 63  |
|           | 1          | 43  |
|           | 0,5        | 30  |
|           | 0,25       | 20  |
|           | 0,125      | 13  |
|           | 0,063      | 8,9 |



| Vlastnost                       | Zkoušeno dle  | EN 12620 | EN 13043 | EN 13139 | EN 13242 | Jednotka | Hodnota    |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Vlhkost kameniva                | ČSN EN 1097-5 |          |          |          |          | %        | <b>1,2</b> |
| Obsah jemných částic v kamenivu | ČSN EN 933-1  |          |          |          |          | %        | <b>8,9</b> |

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

  
**EUROVIA Services, s.r.o.**  
Laboratoř oblasti Lomy  
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
pracoviště JAKUBČOVICE

25.4.2019 Zpracoval(a) **Petra Delínová**

25.4.2019 Schválil(a) **Petra Delínová**